

Date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile

[illegible]

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rau, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanente		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, faze de apăare la diguri, etc.)			Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apăare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , l , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii , grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - destinul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
				Primarie	Politie		H (cm)	Pp (l/imp)	Q (mc/s)		H (cm)	Pp (l/imp)	Q (mc/s)			
8	Valea Ursoaia (afluent de dreapta al pr. Ursoaia).		Reversare													
	Sat Picior de Munte - extravilan															
	Valea Caineiului (afluent de dreapta al pr. Matasaru).															
	Sat Picior de Munte –extravilan															
10	VI. Corcodusu (afluent de stanga al pr. Matasaru).															
	Sat Boboci - extravilan															
	Sat Picior de Munte –extravilan															
11	Valea Boului (afluent de dreapta al vl. Dragodanei).															
	Sat Dragodana - extravilan															
12	Valea Alesteului (afluent de dreapta a vl. Dragodanei).															
	Sat Dragodana															
13	Valea Mocanului (afluent de dreapta al pr. Cuparu).															
	Sat Dragodana															
	Sat Cuparu															
14	Valea Ulimului (afluent de dreapta al pr. Cuparu).															
	Sat Boboci															
15	Valea Copitele Mari (afluent de dreapta al pr. Cuparu).															
	Sat Padureni															

NOTA :

1 – 6 Rauri cadastrate
7 – 16 Rauri necadastrate

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ

PRIMAR,
VOINESCU MARIN

Intocmit
Stoican Alin
Data
11.11.2009



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Dragodana
Masuri de apărare împotriva inundațiilor luate la nivel local


Nr. crt.	Masuri pentru avertizarea - alarmarea populației la primirea avertizărilor meteorologice / hidrologice	Masuri la atingerea : - cotei de atenție (CA) - fazei I de apărare la diguri - fazei II de apărare la gheturi - pragurilor de avertizare la precipitații	Masuri la atingerea ; - cotei de inundate (CI) - fazei II a de apărare la diguri - fazei II a de apărare la gheturi - pragurilor de agravare la precipitații	Masuri la atingerea : - cotei de pericol (CP) - fazei a III a la de apărare la diguri - fazei a III a de apărare la gheturi - “ Meteor rosu “ pentru precipitații	Masuri la ieșirea din starea de apărare	Formații de intervenție alcătuite din localnici (Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență)	Responsabili cu acțiunile de apărare
1	Sat DRAGODANA <i>Mijloace de alarmare</i> - Sirena 5.5 Kv <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Sirena este amplasata in curtea dispensarului <i>Responsabil acționare</i> - Florea Jeni <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0726850314 <i>Mijloace de alarmare</i> - Biserica Dragodana <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - biserica cu hramul sf. Nicolae este amplasata in centrul satului <i>Responsabil acționare</i> - Dinu Gheorghe <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0724455211 Sat STRAOSTI <i>Mijloace de alarmare</i> - Sirena 5.5 Kv din satul Dragodana <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Sirena este amplasata in curtea dispensarului din sat Dragodana <i>Responsabil acționare</i> - Florea Jeni <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0726850314 Sat PICIOR DE MUNTE <i>Mijloace de alarmare</i> - Sirena 5.5 Kv <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Sirena este amplasata in curtea Scolii nr. 2 Picior de Munte <i>Responsabil acționare</i> - Vintila Dumitru <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0724139869 <i>Mijloace de alarmare</i> - Biserica Picior de Munte <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - biserica cu hramul Sf. Nicolae este amplasata in centrul satului	COD GALBEN - Se convoacă CLSU ; - Se convoacă SVSU ; - Se instituie permanentă la sediul primăriei ; - Se avertizează populația și obiectivele social – economice asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de atenție) ; - Se verifică și se pregătește stocul de apărare împotriva inundațiilor ; - Se urmăresc creșterile de nivel ale apelor ; - Se supraveghează punctele critice ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte Operative la ISU Dambovită, S.G.A. Dambovită și DAAV Pitești cu privire la apariția și evoluția fenomenelor, precum și descrierea măsurilor întreprinse;	COD PORTOCALIU - Se convoacă Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și personalul apt de muncă și se acționează în zonele critice, acolo unde este cazul, cu lucrări provizorii ; - Se avertizează populația și obiectivele social – economice asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de inundate) ; - Se dispun măsuri suplimentare de supraveghere a cursurilor de apa cu echipe de intervenție proprii din cadrul SVSU ; - În funcție de evoluția fenomenelor hidro – meteorologice, se dispune evacuarea populației și bunurilor social – economice aflate în zone inundabile ; - Se dirijează forțele, materialele și mijloacele de apărare proprii în zonele afectate, iar în caz de necesitate se solicita suplimentarea acestora de la CJSU Dambovită, ISU Dambovită, SGA Dambovită si DAAV Pitești si se acționează în punctele critice pentru : • suprînălțarea malurilor în funcție de cotele maxime prognozate ; • realizarea unor lucrări provizorii pentru punerea în siguranță, a oamenilor și animalelor, bunurilor social – economice ; • supravegherea permanentă a digurilor avându-se în vedere apariția infiltrațiilor, fisurilor, prăbușirilor ; • efectuarea de șanturi pentru scurgerea apei în dreptul gospodăriilor populației ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte	COD ROȘU - Se mobilizează toată populația de pe raza localității pentru intervenții manuale și mecanice ; - Se avertizează populația și obiectivele social – economice asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de pericol) ; - Se evacuează populația, animalele și bunurile social – economice în zone dinainte prestabilite și se comunică instituțiilor județene (CJSU, ISU și DAAV) deciziile de evacuare ; - Se asigură asistență medicală, cazare și alimente populației evacuate ; - Se acționează în continuare cu forțe si mijloace proprii pentru limitarea efectelor produse ; - În funcție de situațiile ivite se solicită sprijin Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și instituțiilor județene implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte Operative la ISU Dambovită, S.G.A. Dambovită și DAAV Pitești cu privire la apariția și evoluția fenomenelor, precum și descrierea măsurilor întreprinse;	- Se constituie comisii formate din reprezentanți ai CLSU precum și ai CJSU pentru identificarea pagubelor fizice și valorice deter, minate de fenomenele hidrometeorologice periculoase și a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate ; - Se sprijină populația pentru refacerea sau repararea locuințelor afectate ; - În linia fondurilor disponibile se refac căile de comunicații, solicitându-se sprijin CJSU acolo unde situația depășește posibilitățile primăriei ; - Se încearcă repunerea în funcțiune a liniilor electrice, telefonice, etc afectate ; - Se demolează toate lucrări hidrotehnice provizorii de apărare care împiedica desfasurarea normala a activitatilor si recuperarea materialelor care mai pot fi folosite ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte Operative si Raportul de Sinteza la ISU Dambovită, S.G.A. Dambovită și DAAV Pitești cu privire la evoluția fenomenelor, precum și descrierea măsurilor întreprinse;	Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șef SVSU Bucsa Nicolae 0722729741 <i>Componentă SVSU</i> Vasile Gheorghe Pavel Mihail Bucsa Nicolae Voinescu Georgian Vintila Dumitru Stanica Doru Chivulescu George Iosif Mihail Anghel Marin Radu Cornel Balan Radu Tudor Marius Matei George Paunescu Vasile	1. Responsabili pentru evacuarea populației si asigurarea spațiilor de cazare temporară : Voinescu Marin 07219816152 2. Responsabili pentru asigurarea permanenței la Primărie Matei Grigore 0729913712 3. Responsabili pentru întocmirea rapoartelor Operative zilnice : Bucsa Adrian 0729950772 Stoican Alin 0727219910 Bucsa Nicolae 0722729741

Nr. crt.	Masuri pentru avertizarea - alarmarea populatiei la primirea avertizariilor meteorologice / hidrologice	Masuri la atingerea :	Masuri la atingerea ;	Masuri la atingerea :	Masuri la iesirea din starea de aparare	Formatii de interventie alcatuite din localnici (Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta)	Responsabili cu actiunile de aparare
	Responsabil acționare - Petcu Ilie Nr. tel. responsabil acționare - 0721127749		COD GALBEN	Masuri la atingerea ; - cotei de inundație (CI) - fazei II a de aprurare la diguri - fazei II a de aparare la gheturi - pragurilor de agravare la precipitatii COD PORTOCALIU	Masuri la atingerea : - cotei de pericol (CP) - fazei a III a la de aparare la diguri - fazei a III a de aparare la gheturi - “ Meteor rosu “ pentru precipitatii COD ROȘU		
2	Sat BOBOCI Mijloace de alarmare - Sirena 5.5 Kv din satul Picior de Munte Amplasament mijloc de alarmare - Sirena este amplasata in curtea Scolii nr. 2 Picior de Munte Responsabil acționare - Vintila Dumitru Nr. tel. responsabil acționare - 0724139869	FAZA I-A DE APĂRARE LA GHETURI Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de atenție, in plus : - Pe timpul scurgerii ghețurilor se acționează pentru evitarea formarii podurilor de gheata in zonele înguste, meandrate si in zona podurilor si podetelor; - Se va interveni pentru spargerea gheții din zona de contact a culeelor podurilor, podetelor utilizând fierăștrai speciale ;	FAZA A II-A DE APARARE LA GHETURI Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de inundație, in plus: - Se va interveni in zonele critice pentru asigurarea scurgerii apei in aval de îngrădădire de sloiuri ;	FAZA A III-A DE APARARE LA GHETURI Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de pericol, in plus : - Se va solicita la ISU Dambovită intervenția cu unități specializate in folosirea explozivelor ;			
3	Sat PADURENI Mijloace de alarmare - Sirena 5.5 Kv din satul Picior de Munte Amplasament mijloc de alarmare - Sirena este amplasata in curtea Scolii nr. 2 Picior de Munte Responsabil acționare - Vintila Dumitru Nr. tel. responsabil acționare - 0724139869	PRAGUL DE AVERTIZARE LA PRECIPITATII Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de atenție, in plus : - Se asigura dirijarea apelor pluviale prin rețeaua de colectare – dirijare si evacuare ; - Se avertizează taberele de animale din zona albiilor majore ale cursurilor de apa si a ravenelor in vederea luărilor masurilor de evacuare;	PRAGUL DE AGRAVARE LA PRECIPITATII Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de inundație, in plus: - Se limitează extinderea deteriorărilor prin executarea unor lucrări provizorii ; - Membrii comisiei se vor deplasa in zonele afectate, dispunând masuri operative si constatând efectele acestora ;	PRAGUL DE PERICOL „METEOR ROSU” PENTRU PRECIPITATII Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de pericol, in plus : - Se localizează apele provenite din scurgerile de pe versanți si le dirijează in albiile cursurilor de apa, gravitațional sau prin pompare ;			
	Sat BURDUCA Mijloace de alarmare - Biserica Burduca Amplasament mijloc de alarmare - Biserica „St. Cuv. Parascheva este amplasata la iesirea spre satul Picior de Munte Responsabil acționare - Preot Paun Florin Nr. tel. responsabil acționare - 0745587458						
	Sat CUPARU Mijloace de alarmare - Biserica Cuparu Amplasament mijloc de alarmare - Biserica „ Adormirea Maicii Domnului„ este amplasata la						

r. crt.	Masuri pentru avertizarea - alarmarea populatiei la primirea avertizarilor meteorologice / hidrologice	Masuri la atingerea : - cotei de atentie (CA) - fazei I de aparare la diguri - fazei I de aparare la gheturi - pragurilor de avertizare la precipitatii COD GALBEN	Masuri la atingerea : - cotei de inundatie (CI) - fazei II a de aprare la diguri - fazei II a de aparare la gheturi - pragurilor de agravare la precipitatii COD PORTOCALIU	Masuri la atingerea : - cotei de pericol (CP) - fazei a III a la de aparare la diguri - fazei a III a de aparare la gheturi - " Meteor rosu " pentru precipitatii COD ROSU	Masuri la iesirea din starea de aparare	Formatii de interventie alcatuite din localnici (Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta)	Responsabili cu actiunile de aparare
	Intararea in sat din spre DN7 Responsabil actiune - Preot Ilie Constantin Marius Nr. tel. responsabil actiune - 0745587458 (0721232983)						

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIMAR,
Marin Voinescu



Intocmit
Stoica Alim

Data
11.11.2009