

APROBAT,
Președinte CJSU Dâmbovița

Prefect
Iancu Caracota



AVIZAT,
Șef Grup Suport Tehnic
pentru gestionarea situațiilor
de urgență generate de inundații
al jud. Argeș

Director DAAV
Adrian Moisesescu



AVIZAT,
Șef Grup Suport Tehnic
pentru gestionarea situațiilor
de urgență generate de inundații
al jud. Dâmbovița

Director SGA Dâmbovița
Danut Bazgu



PLANUL DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, GHEȚURILOR,
ACCIDENTELOR LA CONSTRUCȚIILE HIDROTEHNICE ȘI
POLUĂRILOR ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ

Comuna
Cobia
2010 - 2013

Elaborat :
Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Comuna
Cobia

Președinte CLSU
Primar,
Manda Marin



**JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COBIA**

**PRIMAR,
MANDA MARIN**

**DISPOZIȚIA
Nr 215**

privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Primarul comunei Cobia, județul Dambovita ;

În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21 / 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, a art. 4, alin. 4 din HG 1491 / 2004 privind structura organizatorică, atribuțiunile, funcționarea și dotarea Comitetelor și Centrelor Operative pentru Situații de Urgență,

În temeiul art. 68 lit. H și art. 71, alin 1 din Legea 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală modificată și completată,

DISPUN :

Art. 1 Se aprobă constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Cobia, conform **Anexa nr. 1** la prezenta dispoziție ;

Art. 2 Se aprobă constituirea Centrului Operativ cu Activitate Temporară al comunei Cobia, conform **Anexa nr. 2** la prezenta dispoziție ;

Art. 3 Numerele de telefon și fax ale permanenței comunei Cobia unde se pot primi avertizări, atenționări, etc. sunt prezentate în **Anexa nr. 3** la prezenta dispoziție ;

Art. 4 Prezenta dispoziție se va comunica membrilor, până la data de 10.06.2009, dată la care devine executorie ;

Art. 5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează persoanele cuprinse în Comitetul Local pentru Situații de Urgență

Art. 6 Prezenta dispoziție va fi comunicată la Prefectura Dâmbovița, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, Direcția Apelor Argeș Vede de către Neagu Daniela, aceasta urmând a fi afișată pentru luare la cunoștință publică.

**PRIMAR,
MANDA MARIN**



Data
05.06.2009

JUDETUL DAMBOVITA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
AL COMUNEI COBIA

DISPOZITIA

Privind reactualizarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Cobia

Nr. 20 din 01.02.2012

Avand in vedere:

-Prevederile art.12, alin. 3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 21/2004, aprobată cu Legea nr.15/2005, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

- Prevederile art. 4, alin. 4) din H.G. 1491/2004 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă.

-Prevederile art. 9 din H.G. 1491/2004 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă.

-În temeiul art. 63, alin. 1, lit. d), ale alin. 5., lit. b) si ale art. 68 și art. 115, alin.1), lit. a) din Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1 Se aproba reactualizarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea (*conf. anexei nr. 2*) Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Cobia, denumit in continuare C.L.S.U. Cobia.

Art 2 Se aproba reactualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta conform *Anexei nr. 1* la Regulamentul privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Cobia.

Art. 3 Se aproba reactualizarea componentei Centrului Operativ cu Activitate Temporara conform *Anexei nr. 3* la Regulamentul privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Cobia.

Art. 4 Regulamentul Comitetului local pentru Situatii de Urgenta va fi prezentat si analizat in sedintele Consiliului Local al comunei Cobia.

Art. 5 Pentru aducerea la indeplinire a prezentei Dispozitii se desemneaza Inspectorul de Protectie Civila al Primariei Cobia.

PRESEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
PRIMAR

MANDA MARIN



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL PRIMARIEI COBIA
NEAGU DANIELA

L I S T A

cu dotările principale pentru Comitetul Local pentru Situatii de Urgență și Centrul Operativ cu Activitate Temporară

Comitetul Local pentru Situatii de Urgență

1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu
2. TV color.
3. Mijloace de comunicații și informatice
4. Aparatură de multiplicat documente
5. Harta României, județului și planul localității
6. Hărți și planuri topografice și cadastrale
7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță
8. Mijloace individuale de protecție, iluminat, de prim ajutor și de apărare împotriva incendiilor
9. Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice
10. Planuri și programe specifice
11. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare.
12. Echipamente de comunicații și de cooperare

Centrul Operativ cu Activitate Temporară

1. Mobilier: birouri, scaune, fișet, masă de consiliu
2. Mijloace de comunicații
 - Telefoane fixe
 - Telefoane mobile
 - Fax
 - Modem internet
4. Mijloace informatice
 - Stații de lucru
 - Software
5. Harta județului
6. Planuri cadastrale
7. Planul de situație a localității și construcțiilor, cuprinzând rețelele și instalațiile cu apă, gaze, energie electrică și canalizare
8. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranță
9. Mijloace individuale de protecție, de iluminat, de prim-ajutor și de PSI
10. Colecții de norme, normative și alte acte normative specifice
11. Planuri și programe specifice
13. Aparatura de multiplicat documente
14. Rechizite și consumabile pentru tehnoredactare și multiplicare.

**Dispozitii generale, atributii si responsabilitati ce revin primarilor
in calitate de presedinti al CLSU
conform OG 21 / 2004 aprobata si modificata prin Legea 15 / 2005
Legii Apelor nr. 107 / 1996 modificata si completata cu Legea 310 / 2004 si
Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 638 / 2005
si al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor nr. 420 / 2005**

**REGULAMENTUL PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
GENERATE DE INUNDAȚII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE,
ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE ȘI POLUĂRI ACCIDENTALE**

Apararea impotriva dezastrelor constituie ansamblul masurilor de prevenire, interventie operative si refacere in cazul dezastrelor, calamitati naturale si alte catastrofe pentru diminuarea efectelor sociale, economice si ecologice ale acestora.

In sensul prezentelor acte normative in vigoare prin **“dezastre”** se intelege :

- ❖ fenomene naturale distructive de origine geologica si meteorological, ori imbolnavirea unui numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc ca fenomene de masa. In aceasta categorie sunt cuprinse : cutremurele, alunecarile si prabusirile de teren, **inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase**, epidemiile si epizotiile ;
- ❖ evenimentele cu urmasi deosebit de grave asupra mediului inconjurator provocate de : accidente chimice, biologice, nucleare, avarii la constructii hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa si exploziile, accidentele majore pe caile de comunicatie, accidentele majore si avariile mari la retelele de instalatii si telecomunicatii ;

Conform Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 638 / 12.05.2005 si al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor nr. 420 / 11.05.2005 si Legii Apelor nr. 107 / 1996 modificata si completata cu Legea 310 / 2004, **gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale este o activitate de interes national avand in vedere frecventa de productie si dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc :**

- inundatii, prin revarsari naturale ale cursurilor de apa, datorate cresterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni si avalanse de zapada si prin scurgeri de pe versanti ;
- inundatii provocate de accidente sau avarii la constructii hidrotehnice ;
- fenomene meteorologice periculoase : ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni si viscole, depuneri de gheata, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina si seceta hidrologica ;
- poluarile accidentale ale resurselor de apa de suprafata si subterane si poluari marine in zona costiera, numite in continuare “poluari accidentale” .

Prin gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se intelege identificarea si monitorizarea, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc.

Masurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc, **constituie o obligatie** pentru organele administratiei publice centrale si locale cu atributii in acest domeniu si pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor si a altor categorii defavorizate.

Detinatorii, cu orice titlu, de baraje si de alte constructii hidrotehnice a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol populatia si bunurile sale materiale, obiectivele social economice si capacitatile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambient, sunt obligate

sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze corespunzator, sa doteze aceste lucrari cu aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea comportarii in timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare – alarmare a populatiei in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare, conform regulamentelor aprobate prin autorizatiile de gospodarire a apelor, a planurilor de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructii hidrotehnice, planurilor de avertizare – alarmare a localitatilor si a obiectivelor din aval de baraje, in caz de accidente la acestea si planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Actiunile operative de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale se organizeaza de catre Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta conduse de primari, in calitate de presedinti al CLSU, avand in vedere urmatoarele atributii si responsabilitati:

- organizarea si conducerea comitetelor locale pentru situatii de urgenta ;
- asigurarea conditiilor de functionare a permanentei la sediul CLSU (atat noaptea, cat si sambata si duminica), oficii postale si posturi de politie ;
- asigura mijloacele necesare instiintarii si alarmarii populatiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale ;
- coordoneaza pregatirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie in caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale ;
- asigura intocmirea planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si a poluarilor accidentale cu sprijinul DAAV Pitesti ;
- asigura organizarea actiunilor de limitare si de inlaturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa si alimente, asistenta sanitara a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate ;
- stabilesc, impreuna cu agentii economici si unitatile de profil, actiuni si masuri operative pentru identificarea si inhumarea persoanelor decedate, repunerea in stare de functionare a serviciilor si utilitatilor de gospodarire comunală, transport, telecomunicatii si alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale ;
- centralizeaza datele privind urmarile inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale si intocmesc rapoarte, potrivit continutului din Anexele nr. 1i) si 1j) la Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 638 / 12.05.2005 si al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor nr. 420 / 11.05.2005, pe care le transmit, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Dambovita, Centrul Operativ al S.G.A. Dambovita, Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta – DAAV Pitesti ;
- asigura fondurile necesare pentru constituirea si completarea stocurilor de materiale si mijloace de aparare, pentru actiuni operative de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, intretinerea si repararea constructiilor hidrotehnice proprii si intretinerea albiilor cursurilor de apa in zona localitatilor ;
- asigura realizarea si intretinerea corespunzatoare a santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albia majora a cursurilor de apa, din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor ;
- urmareste intocmirea hartilor de risc la inundatii a localitatilor atat din revarsari de cursuri de apa cat si din scurgeri de pe versanti si introducerea lor in Planurile de Urbanism General si respectarea regimului de constructii in zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea V – Zone de risc natural.

La primirea avertizării hidrometeorologice de la Centrul Operational al ISU sau de la Grupul de Suport Tehnic – DAAV Pitești și SGA Dâmbovița cu privire la prognozarea atingerii pragurilor critice de aparare sau la înregistrarea acestora, CLSU va lua următoarele măsuri :

- instituirea stării de alertă pe teritoriul administrativ al comunei ;
- asigurarea permanenței la sediul CLSU ;
- colectarea datelor cu caracter hidrometeorologic de la DAAV Pitești și SGA Dâmbovița ;
- declansarea acțiunilor operative de aparare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de aparare constând în :
 - supravegherea permanentă a zonelor de risc ;
 - dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție ;
 - suprainaltarea și consolidarea digurilor și a malurilor, în funcție de cotele maxime prognozate ;
 - evacuarea preventivă a oamenilor și animalelor și punerea în siguranță a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare ;
- evitarea sau eliminarea blocajelor cu plutitori și gheturi, în special în zonele podurilor rutiere și de cale ferată, evacuarea apelor din incinte ;
- participarea cu forțe și mijloace la executarea lucrărilor de intervenție în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice ;
- limitarea extinderii deteriorărilor la diguri sau baraje din materiale locale prin executarea de lucrări provizorii ;
- localizarea apelor revarsate precum și a celor provenite din infiltrații și scurgeri de pe versanți și dirijarea în albiile cursurilor de apă gravitațional sau prin pompare ;
- anunțarea obiectivelor social-economice și a populației asupra manevrelor ce se efectuează la construcțiile hidrotehnice care pot produce pagube în zonele de influență ;
- avertizarea - alarmarea obiectivelor situate în zona de influență în caz de pericol iminent, de avariere a construcțiilor hidrotehnice sau alunecări de teren, utilizând în acest scop sistemele de avertizare – alarmare ;
- asigurarea funcționării fluxului informațional decizional ;
- **va informa Centrul Operativ al I.J.S.U. Dambovită – Tel 0245-611218 / Fax 0245-634020, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al S.G.A. Dambovită – Tel. 0245 – 212690 / Fax 0245-2129111 și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Direcției Apelor Argeș Vedea Pitești Tel : 0248/211450; 0248/220599, Fax:0248/211549 asupra înregistrării fenomenelor hidrometeorologice periculoase în timpul producerii acestora sau imediat după încetarea lor, urmând ca în maxim 24 de ore să întocmească și să înainteze un raport operativ (conform celui anexat) cu privire la pagubele fizice înregistrate ;**
- **întocmește rapoarte operative zilnice cu privire la pagubele produse, a măsurilor întreprinse în conformitate cu planul propriu de aparare împotriva inundațiilor, pe care le transmite prin fax la Centrul Operativ al I.J.S.U. Dambovită – Fax 0245/634020, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al S.G.A. Dambovită – Tel. 0245 – 212690 / Fax 0245-2129111 și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Direcției Apelor Argeș Vedea Pitești Fax : 0248/211549 .**
- **în termen de 20 de zile de la încetarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, întocmește raportul se sintetizează cu privire la pagubele produse, a măsurilor întreprinse în conformitate cu planul propriu de aparare împotriva inundațiilor, pe care îl transmite prin fax la Centrul Operativ al I.J.S.U. Dambovită – Fax**

0245/634020, Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta al S.G.A. Dambovita – Tel. 0245 – 212690 / Fax 0245-2129111 si Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta al Directiei Apelor Arges Vedea Pitesti Fax : 0248/211549 .

Dupa incetarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale, CLSU va lua urmatoarele masuri :

- numeste o comisie in vederea stabilirii pagubelor fizice si valorice si a masurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate ;
- refacerea cailor de comunicatie si a podurilor ;
- refacerea liniilor de telecomunicatii si de transport ale regiei electrice ;
- repunerea in functiune a obiectivelor social – economice afectate ;
- aplicarea masurilor sanitar – epidemice necesare ;
- sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea locuintelor proprietate personala avariate sau distruse ;
- demolarea lucrarilor hidrotehnice provizorii de aparare care impiedica desfasurarea normala a activitatilor cu recuperarea materialelor ;
- colectarea, transportul si depozitarea materialelor poluatoare ;
- cosirea vegetatiei active, ierboase si indepartarea plutitorilor si deseurilor de orice natura pe sectorul de curs de apa afectat de poluare ;
- colectarea mortalitatilor piscicole sau animale si luarea masurilor epidemico – sanitare in colaborare cu unitatile specializate ;
- se vor efectua analize chimice ale apei iar cand acestea nu se incadreaza in valorile limita admisibile se va informa: Directia Apelor Arges Vedea Pitesti, S.G.A. Dambovita si Grupul de Suport Tehnic al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita cu privire la acestea ;
- participa impreuna cu specialisti din cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita la stabilirea fizica a pagubelor inregistrate, intocmind in acest sens o nota de constatare ;

REGIMUL LUCRARILOR CARE SE CONSTRUIESC PE APE CONFORM LEGII APELOR NR. 310 / 2004

- lucrarile ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele pot fi promovate si executate numai in baza Avizului de Gospodarire a Apelor, respectiv Notificarii emise de Administratia Nationala “Apele Romane “ ;
- punerea in functiune si exploatarea acestor lucrari se face numai in baza Autorizatiei de Gospodarire a Apelor si, dupa caz, a Notificarii emise de Administratia Nationala “Apele Romane “ ;
- se interzice amplasarea in zona inundabila a albiei majore si in zonele de protectie de noi obiective economice sau sociale inclusiv de locuinte sau anexe ale acestora ;
- constructiile si obiectivele existente, amplasate in zona inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie vor fi identificate solicitandu-se beneficiarilor demolarea acestora, in situatia in care demolarea nu este posibila, beneficiarii vor fi obligati sa declare pe propria raspundere ca isi asuma riscurile de inundatii ;
- pentru lucrarile existente pe cursurile de apa este necesara obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta, care certifica indeplinirea existentelor de performanta in perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor si de protectie a mediului ;
- avizul, Autorizatia de Gospodarire a Apelor si Notificarea nu exclud obligativitatea obtinerii Acordului si Autorizatiei de Mediu potrivit Legii ;
- detinatorii de baraje cu lacurile de acumulare aferente si a altor constructii hidrotehnice au obligatia sa monteze aparatura necesara urmaririi comportarii in timp a acestora, sa-si organizeze sistemul de urmarire a comportarii in timp pe baza unor proiecte specializate, sa realizeze expertizarea periodica a lucrarilor si sa obtina autorizatia de functionare in siguranta conform NTLH 022 ;
- cheltuielile pentru actiuni operative, de interes public de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de aparare se prevad si se finanteaza, dupa caz, din bugetul de stat, din bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice ;

**OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE CE REVIN CONSILIILOR LOCALE
SI PRIMARIILOR CONFORM
ORDONANTEI DE URGENTA NR. 21 / 30.01.2002
*privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale***

- prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni ;
- realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrarea deseurilor si gunoaielor, amenajarea unor locuri speciale in fiecare localitate ;
- respectarea prevederilor legale si a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a normelor privind executarea constructiilor ;
- curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale re folosibile ;
- repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatirea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente si realizarea unor drumuri comunale noi ;
- organizarea de actiuni pentru salubritatea si igienizarea localitatilor ;
- intretinerea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, executarea lucrarilor de protectie si intretinere a albiilor, efectuarea altor lucrari de protectie contra inundatiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor ;
- canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale ;
- respectarea stricta a normelor igienico – sanitare in pietele agroalimentare, in targuri si oboare ;
- amenajarea, potrivit planului urbanistic general si intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport si de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement.

EXTRAS DIN ORDINUL NR. 278 / 1997 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE LA FOLOSINTELE DE APA POTENTIAL POLUATOARE

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se elaboreaza de catre orice folosinta potential poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.

Starea de calitate a resurselor de apa este conditionata atat de modul de utilizare a acestora ca surse de alimentare cu apa a populatiei, industriei si altor folosinte, cat si de utilizarea resurselor ca receptori ai apelor uzate evacuate dupa utilizare. Una din masurile importante pentru mentinerea calitatii resurselor de apa o reprezinta activitatea de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Poluarea accidentala, in sensul prezentei metodologii, este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsa prin accident, avarie sau alta cauza asemanatoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati naturale si in urma careia apa devine improprie folosirii ca inainte de poluare. Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de intensitate mare si de scurta durata.

Dupa producerea unui eveniment cauzator de poluare, conducerea unitatii are obligatia sa analizeze in detaliu si sub toate aspectele, cauzele poluarii accidentale si de a dispune masuri tehnico – materiale si organizatorice, in scopul prevenirii unor astfel de situatii nedorite, inclusiv eventualele modificari si/sau completari ale tehnologiilor de productie, ale instalatiilor, constructiilor, dotarilor, tinand seama si de experienta dobandita in cursul evenimentului de poluare consumat.

Persoanele sau colectivele din unitate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru :

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei ;
- limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante ;
- indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante ;
- colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante .

In cazul in care, cu toate masurile luate, exista pericol ca poluarea sa se extinda catre resurse de apa de suprafata sau subterane, imediat va fi avertizata Directia Apelor Arges Vedea Pitesti si S.G.A. Dambovita, asupra situatiei create.

In cazuri de forta majora, conducerea unitatii va dispune oprirea functionarii unor instalatii sau sectii de productie, sectoare de activitate care contribuie la generarea, in continuare a poluarii accidentale (astfel de situatii limita vor fi analizate prin scenarii prestabilite de poluari accidentale posibile si vor fi incluse in programul propriu de actiune in cazuri de poluari accidentale).

Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa indepartarea pericolului raspandirii substantelor poluante in unitati sau zone adiacente, conducerea unitatii sau a sectiei va informa Directia Apelor Arges Vedea Pitesti si S.G.A. Dambovita asupra sistarii fenomenului.

La solicitarea autoritatilor de gospodarire a apelor, conducerea unitatii dispune subordonatilor colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii raspunderilor si a vinovatilor pentru poluarea accidentala produsa.

La constatarea unei poluari accidentale a surselor de apa, pentru care nu s-a primit comunicarea de avertizare din parte DAAV Pitesti si SGA Dâmbovița, angajatul unitatii, care a

observat fenomenul, anunța Direcția Apelor Argeș Vedea Pitești, S.G.A. Dambovită și conducerea unității.

La primirea avertizării privind poluarea accidentală a sursei de apă, angajatul unității care a primit avertizarea, anunța imediat conducerea unității.

În ambele situații, conducerea unității dispune de urgență, personalului special desemnat acestui scop, trecerea la realizarea acțiunilor și măsurilor proprii pentru limitarea pagubelor care ar putea fi produse de deteriorarea calității apei brute folosite la alimentare.

Imediat după încetarea efectelor poluării accidentale, conducerea unității dispune evaluarea pagubelor produse de folosirea apei brute poluate, în unitatea proprie și, după caz, la alte unități alimentate prin sistemul propriu al primei, informând și autoritatea de gospodărire a apelor sau alte organe de anchetă.

Conform Legii Apelor nr. 107 / 1996 cu modificările și completările ulterioare, activitatea de prevenire a poluărilor accidentale și de înlăturare a efectelor lor se organizează pe baza **Planurilor de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale**, elaborat după metodologia aprobată prin Ordinul 785 / 1996 și Ordinul 278 / 1997.


În situațiile de producere a unei poluări accidentale pe raza localității, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență sau șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență va anunța imediat telefonic **Direcția Apelor Argeș Vedea Pitești – tel 0248 / 220599, S.G.A. Dambovită – tel. 0245 / 212690 și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dambovită - tel. 0245 / 611218** asupra fenomenului apărut.

În primă urgență, până la sosirea echipelor specializate în zonă, Comitetul Local pentru Situații de Urgență are următoarele obligații :

- monitorizării fenomenului apărut ;
- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea și stoparea acesteia la sursă;
- intervenția imediată pentru limitarea, stoparea sau diminuarea poluării ;
- avertizarea populației asupra poluării produse și interzicerea adăpării animalelor ;
- informarea permanentă a autorităților județene (DAAV Pitești, SGA Dambovită și ISU Dambovită) despre evoluția fenomenului ;

Pentru intervenții imediate în caz de poluare accidentală, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au obligativitatea asigurării unui stoc minim de apărare împotriva inundațiilor în conformitate cu *Ordinul MAI și MMGA nr. 638 / 420 / 2005 - **REGULAMENT pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale.***

SCHEMA
FLUXULUI INFORMAȚIONAL OPERATIV-DECIZIONAL PRIVIND
GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENTA GENERATE DE
INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE,
ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE SI POLUARI
ACCIDENTALE



Întocmit
 Stoica Alin
 Data
 19.10.2009



COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Cobia

Date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile

Nr. Crt.	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, parale, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Perm.		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)			Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , I , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
				Primarie	Politie		H (cm)	Q (mc/s)	Pp (l/imp)		T (ore)	H (cm)	Q (mc/s)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Pr. Cobia (afluent de stanga al pr. Potop)															
	Sat Mislea	- 1 pod		0245 / 713235					Pp Gura Foi	F I 25 F II 45 F III 35	1 3 1					
	Sat Frasin Vale	- 6 case - 6 anexe gospodaresti - 0.75 ha teren arbil	Revarsare	0245 / 711047					Pp Gura Foi	F I 25 F II 45 F III 35	1 3 1					
	Sat Capsuna	- 10 case - 10 anexe gospodaresti - scoala Capsuna - 1 ha teren arabil - 1 pod DC	Revarsare						Pp Gura Foi	F I 25 F II 45 F III 35	1 3 1					
	Sat Cobiuta	- 10 case - 10 anexe gospodaresti - 1 ha teren arabil - 1 pod	Revarsare						Pp Gura Foi	F I 25 F II 45 F III 35	1 3 1					
	Sat Gherghitesti	- 3 case - 3 anexe gospodaresti - sediu Politie	Revarsare						Pp Gura Foi	F I 25 F II 45 F III 35	1 3 1					
	Sat Manastire	- 6 case - 6 anexe gospodaresti - 0.5 ha teren arabil	Revarsare						Pp Gura Foi	F I 25 F II 45 F III 35	1 3 1					

Nr. Crt.	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp. poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Perm.		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor		Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)		Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , I , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%		
				Primarie	Politie		H (cm)	Q (mc/s)	Pp (l/imp)	T (ore)	H (cm)	Q (mc/s)				Pp (l/imp)	T (ore)
2	Valea Foi (afluent de stanga al pr. Potop).																
	Sat Frasin Deal									Pp Gura Foi	F I 25 1 45 3						
											F II 35 1 60 3						
	Sat Bldari	- 1 pod DC 112	Revarsare							Pp Gura Foi	F I 25 1 45 3 F II 35 1 60 3 F III 50 1 80 3						
3	Pr. Manastirea (Dragodana) (afluent de dreapta al pr. Cuparu).																
	Sat Craciunesti - extravilan																
	Sat Calugareni – extravilan																
	Sat Cobia – extravilan																
	Sat Gheghicesti – extravilan																
	Sat Manastirea - extravilan																
4	Pr. Raciu (afluent de dreapta al pr. Cobia).																
	Sat Mislea - extravilan																
5	Valea Frasinului (afluent de dreapta al pr. Cobia).																
	Sat Frasin Vale	- 2 case - 2 anexe gospodaresti	Revarsare														
6	Pr. Suta Mica (afluent de stanga al pr. Potop).																
	Sat Mislea extravilan																
7	Valea Pietroasa (afluent de stanga al pr. Cobia).																
	Sat Frasin Deal																
	Sat Mislea	- 4 case - 4 anexe gospodaresti - 1,5 ha pasune - 0,5 ha teren arabil - 100 m DC	Revarsare														
8	Valea Vitanului (afluent de stanga al pr. Cobiuta).																
	Sat Capsuna																
9	Valea Dichiului (afluent de stanga al pr. Cobiuta).																
	Sat Calugareni																
	Sat Manastirea																

Nr. Crt.	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, parate, vaii torrentiale, etc. Sattele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp. poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Perm.		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, faze de aparare la diguri, etc.)			Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de aparare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L, I, H) - puncte critice - eroziuni de mal, infiltratii - grifoane, lucrari de traversare, zone sub cota proiectata, lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare p%
				Primarie	Politie		H (cm)	Q (mc/s)	T (ore)		H (cm)	Q (mc/s)	T (ore)			
10	Valea lui Barbu (afluent de stanga al pr. Cobia). Sat Mislea	- 2 case - 2 anexe gospodaresti - 0,5 ha teren arabil	Reversare													
11	Valea Lunga (afluent de dreapta al Vaii Foi)															
	Sat Blidari															
	Sat Cobiuta - extravilan															
	Valea Pietrosael (afluent de dreapta al r. Cobia).															
	Sat Frasin Deal															
	Sat Frasin Vale	- 4 case - 4 anexe gospodaresti - 1 podet	Reversare													
13	Valea Catusea (afluent de stanga al pr. Valea Foi)															
	Sat Frasin Deal															
14	Valea Foi (afluent de stanga al pr. Valea Foi)															
	Sat Frasin Deal															
	Sat Blidari															
15	Valea Manescu (afluent de stanga al pr. Valea Foi)															
	Sat Frasin Deal															
	Sat Blidari															
	Sat Cobiuta															
16	Pr Suta Mica (afluent de dreapta al pr. Suta).															
	Sat Mislea - extravilan															

NOTA :

1 - 4 Rauri cadastrale
5 - 16 Rauri necadastrate

PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR,

Întocmit
Stoica Alin

[Signature]



Data
19.10.2009

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Cobia
Masuri de apărare împotriva inundațiilor luate la nivel local

Nr. crt.	Masuri pentru avertizarea - alarmarea populației la primirea avertizărilor meteorologice / hidrologice	Masuri la atingerea : - cotei de atenție (CA) - fazei I de apărare la diguri - fazei II de apărare la gheturi - pragurilor de agravare la precipitații	Masuri la atingerea : - cotei de pericol (CP) - fazei a III a de apărare la diguri - fazei a III a de apărare la gheturi - " Meteor rosu " pentru precipitații	Masuri la ieșirea din starea de apărare	Formații de intervenție alcătuite din localnici (Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență)	Responsabili cu acțiunile de apărare
1	Sat Gherghitești <i>Mijloace de alarmare</i> - Sirena <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Sirena este amplasată în curtea Primăriei Cobia <i>Responsabil acționare</i> - Purice Ioana <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0723088632 Sat Frasin Deal <i>Mijloace de alarmare</i> - Biserica <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Biserica Frasin Deal în centrul satului <i>Responsabil acționare</i> - Micu Mihai <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0729819463 Sat Blidari <i>Mijloace de alarmare</i> - Biserica Frasin Deal <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Biserica este amplasată în centrul satului Frasin Deal <i>Responsabil acționare</i> - Micu Mihai <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0729819463 Sat Mislea <i>Mijloace de alarmare</i> - Biserica Mislea <i>Amplasament mijloc de alarmare</i> - Biserica Mislea la intrarea în sat dinspre Capsuna <i>Responsabil acționare</i> - Regean Bebe <i>Nr. tel. responsabil acționare</i> - 0729921495 Sat Frasin Vale <i>Mijloace de alarmare</i> - Biserica Mislea	COD GALBEN - Se convoacă CLSU ; - Se convoacă SVSU ; - Se instituie permanență la sediul primăriei ; - Se avertizează populația și obiectivele sociale – economice asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de atenție) ; - Se verifică și se pregătește stocul de apă pentru împotriva inundațiilor ; - Se urmăresc creșterile de nivel ale apelor ; - Se supraveghează punctele critice ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte Operative la ISU Dambovită, S.G.A. Dambovită și DAAV Pitești cu privire la apariția și evoluția fenomenelor, precum și descrierea măsurilor întreprinse;	COD PORTOCALIU - Se convoacă Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și personalul apt de muncă și se acționează în zonele critice, acolo unde este cazul, cu lucrări provizorii ; - Se avertizează populația și obiectivele sociale – economice asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de pericol) ; - Se evacuează populația, animalele asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de pericol) ; - Se evacuează populația, animalele din zone dinainte prestabilite și se comunică instituțiilor județene (CJSU, ISU și DAAV) deciziile de evacuare ; - Se asigură asistență medicală, cazare și alimente populației evacuate ; - Se acționează în continuare cu forțe și mijloace proprii pentru limitarea efectelor produse ; - În funcție de situațiile ivite se solicită sprijin Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și instituțiilor județene implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidro-meteorologice periculoase ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte Operative la ISU Dambovită, S.G.A. Dambovită și DAAV Pitești cu privire la apariția și evoluția fenomenelor, precum și descrierea măsurilor întreprinse;	- Se mobilizează toată populația de pe raza localității pentru intervenții manuale și mecanice ; - Se avertizează populația și obiectivele sociale – economice asupra fenomenelor apărute (avertizări hidro – meteo, atingerea cotei de pericol) ; - Se evacuează populația, animalele și bunurile sociale – economice în zone dinainte prestabilite și se comunică instituțiilor județene (CJSU, ISU și DAAV) deciziile de evacuare ; - Se asigură asistență medicală, cazare și alimente populației evacuate ; - Se acționează în continuare cu forțe și mijloace proprii pentru limitarea efectelor produse ; - În funcție de situațiile ivite se solicită sprijin Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și instituțiilor județene implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidro-meteorologice periculoase ; - Se transmit informații telefonice și se transmit Rapoarte Operative la ISU Dambovită, S.G.A. Dambovită și DAAV Pitești cu privire la apariția și evoluția fenomenelor, precum și descrierea măsurilor întreprinse;	Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Șef SVSU Stoica Alin 0720588122 Componentă SVSU Stoica Marinela Stoica Elena Purice Mircea Purice Ioana Micu Mihai Stoica Ion Stoica Nicolae Moraru Nicu Pascalache Marinela Musat Mihai	1. Responsabili pentru evacuarea populației și asigurarea spațiilor de cazare temporară : Manda Marin 0723362017 2. Responsabili pentru asigurarea permanenței la Primărie Alecu Valeriu 0729003590 3. Responsabili pentru întocmirea rapoartelor Operative zilnice : Neagu Daniela 0722407376

Nr. crt.	Masuri pentru avertizarea - alarmarea populatiei la primirea avertizarilor meteorologice / hidrologice	Masuri la atingerea : - cotei de atentie (CA) - fazei I de aparare la diguri - pragurilor de avertizare la precipitatii	COD GALBEN	Masuri la atingerea : - cotei de inundatie (CI) - fazei II de aparare la diguri - fazei II a de aparare la gheturi - pragurilor de agravare la precipitatii	COD PORTOCALIU	Masuri la atingerea : - cotei de pericol (CP) - fazei a III a la de aparare la diguri - fazei a III a de aparare la gheturi - " Meteor rosu " pentru precipitatii	COD ROȘU	Masuri la iesirea din starea de aparare	Formatii de interventie alcatuite din localnici (Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta)	Responsabili cu actiunile de aparare
	Amplasament mijloc de alarmare - Biserica Misteia la intrarea in sat dinspre Capsuna Responsabil acționare - Regean Bebe Nr. tel. responsabil acționare - 0729/921495									
2	Sat Capsuna Mijloace de alarmare - Biserica Capsuna Amplasament mijloc de alarmare - Biserica Capsuna Punct Oarza, la marginea satului Responsabil acționare - Neagu Adrian Nr. tel. responsabil acționare - 0730/275305	FAZA I-A DE APĂRARE LA GHETURI Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de atenție, în plus : - Pe timpul scurgerii gheturilor se acționează pentru evitarea formării podurilor de gheață în zonele înguste, meandrate și în zona podurilor și podetelor; - Se va interveni pentru spargerea gheții din zona de contact a culeelor podurilor, podetelor utilizând fierăstraie speciale ;	FAZA A II-A DE APARARE LA GHETURI Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de inundatie, în plus: - Se va interveni in zonele critice pentru asigurarea scurgerii apei in aval de îngrădămirile de slouri ;							
3	Sat Cobiuta Mijloace de alarmare - Biserica Cobiuta Amplasament mijloc de alarmare - Biserica Cobiuta in centrul satului Responsabil acționare - Otelea Olimpiu Nr. tel. responsabil acționare - 0727/479761	PRAGUL DE AVERTIZARE LA PRECIPITATII Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de atenție, în plus : - Se asigura dirijarea apelor pluviale prin rețeaua de colectare – dirijare si evacuare ; - Se avertizează taberele de animale din zona albiilor majore ale cursurilor de apa si a ravenelor in vederea luării masurilor de evacuare,	PRAGUL DE AGRAVARE LA PRECIPITATII Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de inundatie, în plus: - Se limitează extinderea deteriorărilor prin executarea unor lucrări provizorii ; - Membrii comisiei se vor deplasa in zonele afectate, dispunând masuri operative si constatând efectele acestora ;	PRAGUL DE PERICOL „METEOR ROSU” PENTRU PRECIPITATII Se vor aplica măsurile prevăzute la atingerea cota de pericol, în plus : - Se localizează apele provenite din scurgerile de pe versanți si le dirijează in albiile cursurilor de apa, gravitațional sau prin pompare ;						
	Sat Craciunesti Mijloace de alarmare - Biserica Cobiuta Amplasament mijloc de alarmare - Biserica Cobiuta in centrul satului Cobiuta Responsabil acționare - Otelea Olimpiu Nr. tel. responsabil acționare - 0727/479761									
	Sat Calugareni Mijloace de alarmare - Biserica Calugareni Amplasament mijloc de alarmare - Biserica Calugareni in centrul satului Responsabil acționare - Anica Vasile Nr. tel. responsabil acționare - 0745587458									
	Sat Manastirea Mijloace de alarmare - Biserica Manastirea Amplasament mijloc de alarmare - Biserica Manastirea la iesirea									

Nr. crt.	Masuri pentru avertizarea - alarmarea populatiei la primirea avertizarilor meteorologice / hidrologice	Masuri la atingerea : - cotei de atentie (CA) - fazei I de aparare la diguri - pragurilor de avertizare la precipitatii COD GALBEN	Masuri la atingerea : - cotei de inundatie (CI) - fazei II a de aparare la diguri - pragurilor de agravare la precipitatii COD PORTOCALIU	Masuri la atingerea : - cotei de pericol (CP) - fazei a III a de aparare la diguri - fazei a III a de aparare la gheturi - " Meteor rosu " pentru precipitatii COD ROȘU	Masuri la iesirea din starea de aparare	Formatii de interventie alcatuite din localnici (Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta)	Responsabili cu actiunile de aparare
	din sat spre Calugareni Responsabil actiunare - Moraru Nicolae Nr. tel. responsabil actiunare - 0721564019						

PRESEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIMAR,

MANDA MARIN



Întocmit
Stoica Alin

Data
19.10.2009

PRINCIPALELE MĂSURI PREVENTIVE, OPERATIVE ȘI DE REFACERE LA NIVEL LOCAL

I. MĂSURI PREVENTIVE

1. Realizarea periodică a acțiunilor de salubritate a cursurilor de apă (îndepărtarea depozitelor de material lemnos și de deșeuri de pe malurile și din albiile cursurilor de apă), realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere în localități. Organizarea acțiunii, cu prioritate în perioada februarie – martie a fiecărui an.
2. Constituirea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție operativă .
3. Instruirea periodică a consilierilor locali și șefului serviciului voluntar asupra atribuțiilor ce revin pentru diminuarea pagubelor produse de inundații în localități.
4. Pregătirea membrilor serviciului voluntar pentru participare la acțiuni operative de intervenție (supravegherea secțiunii podurilor și podețelor, îndepărtarea plutitorilor, supraînălțarea malurilor, supraînălțarea și consolidarea digurilor).
5. Organizarea periodică a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor ce se întreprind de fiecare cetățean în situații de urgență .
6. Elaborarea și actualizarea Planului Local de Apărare Împotriva Inundațiilor.
7. Afișarea la sediul primăriei a planului de situație al localității cu amplasarea zonelor inundabile, a căilor și zonelor de evacuare a populației și animalelor .

II. MĂSURI OPERATIVE

A. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase COD GALBEN (CA, faza I de apărare la diguri, faza I de apărare la ghețuri)

1. Avertizarea populației din zonele potențial afectabile din revărsări de pâraie locale, revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanți.
2. Îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile și de pe malurile cursurilor de apă și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole.
3. Îndepărtarea materialului lemnos rezultat din exploatarea perdelelor de protecție, a utilajelor și animalelor din zonele dig – mal și de pe insule.

B. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase COD GALBEN

1. Elaborarea și transmiterea rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform fluxului informațional către DAAV Pitești, SGA Dâmbovița și ISU Dâmbovița.

C. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase COD PORTOCALIU (CI, faza a II-a de apărare la diguri, faza a II-a de apărare la ghețuri)

1. Avertizarea populației, cu prioritate a celei aflate în zone de risc la inundații.
2. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU pentru stabilirea măsurilor ce se impun.
3. Asigurarea permanenței la sediul primăriei cu personal instruit precum și a bunei funcționări a mijloacelor de comunicații.
4. Pregătirea materialelor și mijloacelor de intervenție operativă și transportul lor în zonele critice.
5. Pregătirea spațiilor pentru eventuale evacuări ale oamenilor și animalelor.
6. Ancorarea, de către unitățile de exploatare a depozitelor de material lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumurile forestiere.

7. Asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor hidromecanice de la barejele mici de pe raza localității.

D. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase COD PORTOCALIU

1. Informarea periodică a cetățenilor asupra măsurilor întreprinse, precum și a celor necesare a fi luate în continuare.
2. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă, digurilor, barajelor, zonelor endemice de producere a blocajelor de ghețuri, secțiunii podurilor și podețelor.
3. Executarea lucrărilor de intervenție operativă în zonele critice pe cursurile de apă și participarea alături de deținătorii de construcții hidrotehnice la lucrările de intervenție operativă.
4. Evacuarea populației și animalelor, după caz.
5. Elaborarea și transmiterea rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform fluxului informațional către DAAV Pitești, SGA Dâmbovița și ISU Dâmbovița.

E. La prognozarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase COD ROȘU (CP, faza a III-a de apărare la diguri, faza a III-a de apărare la ghețuri)

1. Avertizarea populației din toate localitățile aparținătoare.
2. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU .
3. Asigurarea permanenței la primării cu personal instruit.
4. Transportul materialelor, mijloacelor și forțelor de intervenție în zonele critice.
5. Pregătirea motopompelor pentru evacuarea apei acumulată în subsolurile locuințelor.
6. Pregătirea spațiilor și mijloacelor pentru evacuarea populației și animalelor .
7. Ancorarea, de către unitățile de exploatare a depozitelor de material lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumurile forestiere.
8. Asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor hidromecanice de la barajele mici și supravegherea permanentă a acestora. Efectuarea pregolirilor dacă situația o impune, sub asistență tehnică a specialiștilor de la Apele Române.

F. Pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase COD ROȘU

1. Efectuarea lucrărilor de supraînălțare și consolidare la diguri și baraje mici, îndepărtarea plutitorilor din secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor.
2. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă, digurilor, barajelor mici, a secțiunilor de scurgere a podurilor și podețelor.
3. Elaborarea și transmiterea rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform fluxului informațional către DAAV Pitești, SGA Dâmbovița și ISU Dâmbovița.

III. MĂSURI DE REFACERE

1. Evaluarea preliminară a pagubelor produse de inundații și participarea în comisiile numite de prefecți pentru validarea evaluării.
2. Avizarea Proceselor Verbale de calamități întocmite de deținătorii de construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

AVERTIZĂRI METEOROLOGICE

PRAGURI CRITICE LA PRECIPITAȚII

COD GALBEN

CANTITĂȚI DE APĂ: - 25 l/mp în 1 oră
- 45 l/mp în 3 ore

COD PORTOCALIU

CANTITĂȚI DE APĂ: - 35 l/mp în 1 oră
- 60 l/mp în 3 ore

COD ROȘU

CANTITĂȚI DE APĂ: - 50 l/mp în 1 oră
- 80 l/mp în 3 ore



AVERTIZĂRI HIDROLOGICE

COD GALBEN

Risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități sezoniere și / sau expuse la inundații. **CODUL GALBEN corespunde situației de ATENȚIE.**

COD
PORTOCALIU

Risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vieții colectivităților și siguranței bunurilor și persoanelor. **CODUL PORTOCALIU corespunde situației de INUNDAȚIE.**

COD ROSU

Risc de viituri majore. Amenințarea directă și generalizată asupra siguranței persoanelor și bunurilor. **CODUL ROSU corespunde situației de PERICOL.**

**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
COBIA**

Situația stocului de apărare împotriva inundațiilor

Nr. crt.	Denumire materiale și mijloace de intervenție	UM	Necesar	Existent	Deficit	Cum se acoperă deficitul
Cap. A. MATERIALE DE APĂRARE						
1.	Snopi de fascine 0,30 cm L= 3 - 4m.	buc.	50		50	Ocolul Silvic HULUBESTI 0245730737
2.	Pari din lemn rotund c.r. esenta tare ø = 8 -12 cm L= 1-3 m.	buc.	30		30	Ocolul Silvic HULUBESTI 0245730737
5	Dulapi + palplanse (5 cm, 1-20-25 cm)	mc.	2		2	SC SEQUIA SRL 0727386476
10.	Sarma neagra ø = 2-4 mm	kg	5		5	SC ALEXE SRL 0729313311
12.	Saci de 50/80 cm. pentru pamant, din canepa,iuta, polietilena si sfoara pentru legat saci	buc.	100		100	SC ALEXE SRL 0729313311
13	Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor si uneltelor ø = 15-10 mm	kg	5		5	SC ALEXE SRL 0729313311
14.	Piatra bruta	mc	10		10	SC NIK SI GOG SRL 0721564019
Cap. B. CARBURANȚI ȘI LUBRIFIANȚI						
18.	Motorina	L	200		200	SC PETROM SA Gura Foii 0766492536
18	Benzina	L	100		100	SC PETROM SA Gura Foii 0766492536
Cap. C. MIJLOACE DE INTERVENȚIE						
19.	Lanterne tubulare mari	buc.	5		5	SC ALEXE SRL 0729313311
22.	Cazmale si lopeti cu cozi	buc.	15		15	SC ALEXE SRL 0729313311
23.	Tarnacoape si sape cu cozi	buc.	15		15	SC ALEXE SRL 0729313311
24.	Fuirci de fier sau cangi de fier cu cozi	buc.	6		6	SC ALEXE SRL 0729313311

Nr. crt.	Denumire materiale și mijloace de intervenție	UM	Necesar	Existent	Deficit	Cum se acoperă deficitul
26.	Maiuri pentru compactat pamant (din lemn sau metal), maiuri pentru batut pari	buc.	6		6	SC ALEXE SRL 0729313311
36.	Galeti pentru apa sau bidoane din plastic si cani de apa	buc.	20		20	SC ALEXE SRL 0729313311
38	Butoaie de tabla 100-200 l pentru utilaje de interventie	buc.	2		2	SC STALCOMAR SRL 0720568122
Cap. D. MATERIALE DE CALCUL, MĂSURARE, TRANSMISIE ȘI AVERTIZARE						
55.	Telefoane mobile	buc.	5	5		
56.	Sirene,difuzoare pentru alarma,inclusiv materiale necesare montarii	buc.	4	1	3	ISU Targoviste 0745767448
62.	Ruleta 20-50 m	buc.	1	1		
Cap. E. MATERIALE FIXE DIVERSE						
68.	Motopompe cu anexe si 150 ml conducta sau furtun	buc.	1	1		
72	Tractor cu remorca	buc.	1		1	SC SEQUIA SRL 0727386476
Cap. F. ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE, SIGURANȚĂ ȘI CAZARMAMENT						
74.	Cizme de cauciuc scurte si lungi	per.	10	5	5	SC ALEXE SRL 0729313311
75.	Mantale de ploaie cu glugi	buc.	10	5	5	SC ALEXE SRL 0729313311
Cap. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA ȘI CONSERVAREA MATERIALELOR						
93.	Sapun si detergenti	kg.	3	3		
94.	Materiale dezinfectante (var si cloramina)	kg.	200	200		
Cap. H. MATERIALE ȘI MIJLOACE PENTRU INTERVENȚIE LA GHEȚURI						
98.	Scanduri rasinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4cm grosime, 20 cm latime, 4 - 5 m lungime)	buc.	20		20	SC SEQUIA SRL Tel.0727386476
99.	Rangi de fier 2 - 4 m lungime	buc.	8		8	SC ALEXE SRL 0729313311
Cap. I. MATERIALE ȘI MIJLOACE DE INTERVENȚIE PENTRU COMBATAREA EFECTELOR POLUĂRIILOR ACCIDENTALE						
113	Baraje absorbante plutitoare	buc.	5		5	S.C. ACTION – PETROLIUM - Group SRL Bucuresti 0722761814

Nr. crt.	Denumire materiale și mijloace de intervenție	UM	Necesar	Existent	Deficit	Cum se acoperă deficitul
115	Baloti de paie	buc	50		50	S.C. MAGRADI SRL 0766347228
121	Materiale absorbante tip spill - sorb	kg	200		200	S.C. ACTION – PETROLIUM-Group SRL Bucuresti 0722761814

PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PRIMAR,
Manda Marin

Întocmit
Stoica Alin




Data
10.09.2009

**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
COBIA**

**TABEL CU CĂILE ȘI RAOANELE DE EVACUARE IN SITUAȚII DE URGENȚĂ
GENERATE DE INUNDAȚII**

Nr. crt.	Curs de apă	Locația (satul) din care se planifică evacuarea	Raioane de evacuare	Populația ce se evacuează	Mijloace de transport	Itinerarii de evacuare
1	Pr. Cobiuta	Sat. Capsuna	Camin Cultural Frasin Deal (1)	150	Tractor cu remorca	DC 105
		Sat Cobiuta	Biserica Cobiuta (2)	40	Autocamion	Ulita Palos
		Sat Manastirea	Biserica Calugareni (3)	25	Tractor cu remorca	DJ 702 E
		Sat Frasin Vale	Camin Cultural Frasin Deal (1)	25	2 Aro camioneta	DC 112, DJ 702E
		Sat Gherghitesti	Scoala Gherghitesti (4)	20	Microbuz	DJ 702 E
2	Valea Frasinului	Sat Frasin Vale	Camin Cultural Frasin Deal (1)	10	Microbuz	DC 112
3	Valea Pietroasa	Sat Mislea	Biserica Mislea (5)	20	Pietonal	DJ 702 E Ulita Tatari
4	Valea lui Barbu	Sat Mislea	Dealul Mislea (6)	10	Pietonal	Ulita str. Principala

RAIOANE DE EVACUARE

1. Raionul nr. 1 Camin Cultural Frasin Deal
2. Raionul nr. 2 Biserica Cobiuta
3. Raionul nr. 3 Biserica Calugareni
4. Raionul nr. 4 Scoala Gherghitesti
5. Raionul nr. 5 Biserica Mislea
6. Raionul nr. 6 Dealul Mislea

MIJLOACE DE TRANSPORT / UTILAJE DISPONIBILE PENTRU SITUAȚIILE DE URGENȚĂ

Nr. crt.	Denumire mijloc de transport / utilaj	Proprietar	Adresă	Număr de telefon mobil
1	Tractor cu remorca	Stoica Nicolae	Sat Blidari	0723435735
2	Autocamion	Nicolescu Nicolae	Sat Manastire	0723354555
3	2 microbuze	Primaria Cobia	Sat Gherghitesti	0720568122
4	Aro camioneta	Otelea Olimpiu	Sat Cobiuta	0729791490
5	Autobasculanta	SC NIK si Gog SRL	Sat Manastirea	0721564019
6	Vidanja	SC NIK si Gog SRL	Sat Manastirea	0721564019

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR,
MANDA MARIN**



Întocmit
Stoica Alin

Data
19.10.2009

**EVIDENȚA PRINCIPALILOR POLUATORI CARE POT PREZENTA SURSE SEMNIFICATIVE DE POLUĂRI
ACCIDENTALE IN LOCALITATEA
COBIA**

Nr. crt.	Denumirea unității poluatoare	Curs de apă / Hm evacuare	Adresa	Persoană de contact	Nr. de telefon mobil
1	SC PETROM SA	Pr. Cobiuta	Sat Mislea	Marin Dorian	0722390863
2	SC PETROM SA	Pr. Suta Mica	Sat Mislea	Marin Dorian	0722390863

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR,**

MANDA MARIN



Întocmit
Stoica Alin

Data
19.10.2009

**EVIDENȚA PRINCIPALILOR FOLOSINȚE DE APĂ CARE POT FI AFECTATE
ÎN CAZ DE POLUĂRI ACCIDENTALE ÎN LOCALITATEA
COBIA**

Nr. crt.	Denumirea folosinței	Curs de apă / Hm evacuare	Adresa	Persoană de contact	Nr. de telefon mobil

Nu este cazul.

PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR,



Întocmit
Stoica Alin

Data
19.10.2009

**EVIDENȚA PODURILOR SI PODETELOR SITUATE PE RAURILE
CADASTRATE IN LOCALITATEA
COBIA**


Nr. crt.	Denumire curs de apa cadastrat	Denumire sat	Denumire pod / podet	Corespunde sau nu clasei de importanta
1	Cobia	Mislea	Pod metalic la izlaz	Nu
		Frasin Vale	Pod din beton la Bache	Da
		Capsuna	Pod Metalic la scoala	Nu
		Cobiuta	Pod metalic la Otelari	Da
			Pod metalic la Justin	Nu
		Gherghitesti	Pod din beton la Genari	Da
		Manastire	Pod din beton la scoala	Da
2	Valea Foi	Frasin Deal	-	-
		Blidari	Pod de metal Vladari	Nu
3	Manastirea	Manastirea	-	-
4	Raciu	Mislea	-	-

**PREȘEDINTE COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR,
MANDA MARIANA**



Întocmit
Stoica Alin

Data
19.10.2009



LEGENDĂ

	Cursuri de apă
	Zone inundabile
	Obiective inundabile
	Lucrări hidrotehnice
	Lacuri de acumulare
	Statii hidrometrice
	Statii meteorologice
	Posturi pluviometrice
	Raioane de evacuare
	Traseu de evacuare
	Sisteme de alarmare
	Surse de poluare
	Ob. afectabile de poluare
	Pod / Podet afectabil